

LOKLiK ImPress™ Mini 3 Garantía limitada

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.


Contenido del paquete

ES

Gracias por comprar la LOKLiK ImPress™ Mini 3. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y consérvelo para futuras consultas.

• LOKLiK ImPress™ Mini 3 × 1	• Base de seguridad aislada × 1
• Bolsa de viaje × 1	• Sobre de la guía del usuario × 1

Descripción de la máquina



- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Base de seguridad aislada | 2. Pantalla digital | Tiempo: 1 - 600 s; |
| 3. Placa de calor (plana/curvada) | 4. Botones | Temp.: 100 - 200 °C (210 - 390 °F) |
| 5. Cable de alimentación | | |

Funcionalidad de los botones

Detalles de las luces Indicadoras



1. Encendido

Encendido/apagado: Al encender el dispositivo, el botón "Encendido" parpadea en blanco. Pulsa el botón para encender o apagar el dispositivo;
Cuenta regresiva: Establece el tiempo y la temperatura deseados, luego mantén pulsado el botón "Encendido" durante 2 s para iniciar la cuenta regresiva para planchar.



2. Configurar

Pulsa una vez: El valor de la temperatura parpadeará; ajústalo usando los botones "+" o "-";
Pulsa dos veces: El valor del tiempo parpadeará; ajústalo usando los botones "+" o "-";
 Para finalizar los ajustes, pulsa el botón "Configurar" para salir. La pantalla digital mostrará la temperatura actual de la placa de calor;
Mantén pulsado (por 3 s): Para alternar la unidad de temperatura (°C/°F).



3. Aumentar "+"

Haz una pulsación corta (una pulsación): Cada pulsación aumenta la temperatura en 5 °C (5 °F) o el tiempo en 5 s;
Mantén pulsado: Incrementará continuamente la temperatura o el tiempo en 10 unidades mientras mantenga pulsado el botón.



4. Disminuir "-"

Haz una pulsación corta (una pulsación): Cada pulsación reduce la temperatura en 5 °C (5 °F) o el tiempo en 5 s;
Mantén pulsado: Reducirá continuamente la temperatura o el tiempo en 10 unidades mientras mantenga pulsado el botón.

Botones	Luces Indicadoras	Estado
Encendido	Luz en blanco	El dispositivo está encendido.
	Parpadeo en blanco	El dispositivo se ha encendido.
Configurar	Luz en verde	El calentamiento ha terminado.
	Parpadeo en verde	El dispositivo se está enfriando (la temperatura establecida es menor que la temperatura actual).
	Parpadeo en rojo	El dispositivo se está calentando.

Funciones



Modo de memoria

La máquina recuerda los ajustes de temperatura y tiempo usados anteriormente para su uso futuro.



Apagado automático

El dispositivo se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 15 min. Se emitirán unos pitidos y parpadeos en blanco en los últimos 10 segundos antes del apagado.



Restablecer los ajustes predeterminados (100 °C/210 °F, 20 s)


Mantén pulsado el botón "-" durante 3 s para apagar y reiniciar el dispositivo. Esto no se puede realizar durante el proceso de configuración.

Notas de uso

1. Las ranuras simétricas en la base de seguridad aislada funcionan como portavasos para sublimar tazas (diámetros de las tazas: 7,6 - 8,2 cm);
2. Mantén una distancia segura de las placas de calor (planas/curvadas) para evitar quemaduras al planchar;
3. Evita retirar la taza inmediatamente después de planchar para prevenir quemaduras.

Instrucciones de uso


Cuadro de referencia rápida




Enciende el dispositivo presionando el botón "Encendido" (ajuste predeterminado: 100 °C/210 °F, 20 s);




El botón "Configurar" se ilumina en verde. Pulsa el botón "Configurar" una vez para modificar la temperatura y dos veces para ajustar el tiempo;



Pulsa el botón "Configurar" o espera que la pantalla parpadee tres veces para comenzar el precalentamiento. El botón "Configurar" se volverá rojo durante el calentamiento;



Para telas, coloque el material sobre el sustrato y fíjelo con cinta resistente al calor, cubra el diseño con la hoja de teflón; para tazas sublimadas, coloque la taza en las ranuras de la base de seguridad aislada y el material en la taza;



Cuando el botón "Configurar" se vuelva verde, mantén pulsado el botón "Encendido" durante 2 s para iniciar la cuenta regresiva y empieza a planchar.

Materiales	Textil	Temperatura	Tiempo	Presión	Nota
Vinilo de transferencia térmica	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	145°C/290°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica con purpurina	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	150°C/300°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica holográfico	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	150°C/300°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica camaleón	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	145°C/290°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica metálico suave	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	140°C/280°F	10 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica imprimible	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	145°C/290°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica reflectante	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	150°C/300°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica aterciopelado	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	150°C/300°F	15 s	Pesado	Pelado en frío:
Vinilo de transferencia térmica inflado	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	155°C/310°F	15 s	Pesado	Pelado en caliente:
Papel de transferencia térmica (oscuro)	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	160°C/320°F	20 s	Pesado	Pelado en frío:
Papel de transferencia térmica (claro)	Algodón 100 %, poliéster, mezclas de poliéster-algodón, modal, lona, etc.	160°C/320°F	20 s	Pesado	Pelado en frío:
Papel de sublimación	Poliéster, mezcla de poliéster-algodón	200°C/390°F	40 s	Pesado	Pelado en caliente:
	Vaso de sublimación	190°C/370°F	130 s	Pesado	Pelado en caliente:
	Taza cerámica de sublimación	190°C/370°F	400 s	Pesado	Pelado en caliente:
	Vidrio de sublimación	190°C/370°F	330 s	Pesado	Pelado en caliente:

Precauciones

1. Evita utilizar este producto al aire libre. Está diseñado únicamente para uso doméstico;
2. Solo puede usar este producto en una superficie plana, estable y resistente al calor;
3. Mantén el producto alejado de materiales inflamables durante su uso;
4. Supervisa siempre el producto durante su uso para evitar accidentes. Apaga el producto y desenchúfalo cuando no esté en uso;
5. Evita tocar la placa de calor mientras esté encendida para prevenir quemaduras;
6. Asegúrate de que el cable de alimentación no toque la placa de calor durante el funcionamiento;
7. Espera a que la máquina se enfríe completamente antes de guardarla después de usarla.
8. Desconecta el cable de alimentación después de usar o antes de limpiar;
9. No sumerjas el producto en ningún líquido;
10. Si escuchas pitidos y ves "E1" o "E2" en la pantalla, corta la alimentación de inmediato y reinicia la máquina. No dude en contactar al servicio al cliente de LOKLIK si tiene más preguntas;
11. Si el producto muestra signos de mal funcionamiento o daño, deja de usarlo de inmediato y comunícalo con el servicio al cliente de LOKLIK;
12. Los niños menores de 14 años deben estar supervisados por un adulto al utilizar este dispositivo.

Especificaciones

LOKLIK ImPress™ Mini 3

Modelo	HPM01	Entrada	120V~ 60 Hz 300 W	
			220V-240V~ 50/60 Hz 450-550 W	
Temperatura	100-200°C(210-390°F)		Tiempo	1-600 s
Dimensiones del producto	15,6 x 10,8 x 12,1 cm /6.1 x 4.3 x 4.8 inch		Peso de la máquina	0.6 kg/1.8 lb
Dimensiones del paquete	18,4 x 19,8 x 10,0 cm /7.2 x 7.8 x 3.9 inch		Peso del paquete	0.9 kg/1.9 lb

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cómo se utiliza la placa de calor curva?

R1: Utilízala para presionar objetos curvos como tazas, sombreros y tacones de zapatos.

P2: ¿Cómo se hace para sublimar una taza con la placa de calor curva?

- R1: Consulta la guía de referencia rápida antes de comenzar la sublimación de una taza;
 R2: Asegúrate de que el diámetro de la taza esté entre 7,6 y 8,2 cm;
 R3: Asegúrate de que la placa de calor curva se ajuste perfectamente al diseño durante el proceso de planchado.
 R4: Se recomienda usar tazas de sublimación de alta calidad (marca recomendada: LOKLIK).

P3: ¿Cómo obtener un resultado exitoso en la transferencia de calor?

- R1: Asegúrate de que los ajustes de temperatura y tiempo sean adecuados para los materiales utilizados;
 R2: Verifica que la placa de calor encaje perfectamente con el diseño.

P4: ¿Qué hacer si su máquina deja de funcionar?

- R1: Confirma que la máquina esté conectada a la corriente;
 R2: Corte la energía y reinicie.

P5: ¿Qué hacer cuando mis botones no responden?

- R1: Asegúrate de que la máquina esté encendida;
 R2: Corta la corriente y reinicia la máquina;
 R3: Sigue estrictamente las instrucciones de uso.

P6: ¿Para qué se puede usar la base de seguridad aislada?

- R1: Guarda la prensa térmica cuando no esté en uso;
 R2: Utiliza la base como portavasos durante la sublimación de tazas.

P7: ¿Qué hacer cuando la máquina comienza a emitir pitidos y aparece "E1" o "E2" en la pantalla?

R1: Corte la energía y reinicie.

P8: ¿Por qué mi máquina está haciendo sonidos de "pitido"?

- R1: Un pitido indica que la máquina se ha encendido, el contador ha terminado, o se ha apagado automáticamente;
 R2: Un pitido constante con "E1" o "E2" en la pantalla significa que debes cortar la corriente de inmediato y reiniciar la máquina.

P9: ¿Cómo se cambia la unidad de temperatura?

R1: Mantén pulsado el botón "Configurar" durante 3 s para alternar entre las unidades de temperatura (°C/°F).